

OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

Marka: RENAULT Model: Kangoo 1.2 MR'03 E3	Rok produkcji: 2005
Wersja: Authentique	Nr rejestracyjny: FNW 67LN
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy	VIN: VF1KCEDEF34769031
Data pierwszej rejestracji	2006/02/16
Data ważności badania technicznego	2024/05/30
Wskazanie drogomierza	162622 km (na dzień publikacji ogłoszenia)
Okres eksploatacji pojazdu (06/02/16-24/03/30)	217 mies.
Kolor powłoki lakierowej (rodzaj lakieru)	ZIELONY
Oznaczenie typu	KC0/FC0
Dop. masa całk.	1570 kg*
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Oznaczenie silnika	D7F710
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1149 ccm / 55kW (75KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Pojazd jest zarejestrowany w Polsce. Pierwsza rejestracja pojazdu miała miejsce 16.06.2006 roku. Pojazd posiada ważny przegląd techniczny oraz aktualną polisę ubezpieczeniową. Podczas próby drogowej nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości ani uszkodzeń. Praca podzespołów układu napędowego, hamulcowego, zawieszenia jest poprawna.

Niesprawne ogrzewanie wnętrza pojazdu.

1. SILNIK I SKRZYNIA BIEGÓW

- silnik benzynowy o zapłonie iskrowym, uruchomienie i praca poprawne.
- komora silnika posiadała zabrudzenia wynikające z normalnej eksploatacji (fot.8)
- poziomy widocznych płynów eksploatacyjnych były w normie.

2. PODWOZIE

- zawieszenie kół podczas jazdy próbnej nie wykazuje oznak zużycia ani uszkodzeń.
- brak kanału rewizyjnego w miejscu oględzin uniemożliwia szczegółową ocenę stanu technicznego podwozia.

3. NADWOZIE

- stan nadwozia adekwatny do wieku pojazdu
- pokrywa silnika pojazdu była powtórnie lakierowana
- naprawy blacharskie w tylnej prawej części pojazdu
- stwierdzono uszkodzenia w postaci zarysowań, otarć, wgnieceń lub ubytków punktowych o znacznym stopniu występowania
- uszkodzona tabliczka znamionowa
- korozja tylnego lewego nadkola

4. WNĘTRZE POJAZDU

- wnętrze pojazdu i komora bagażnika posiada zabrudzenia, zadrapania oraz plamy
- podsufitka posiada miejscowe uszkodzenia i zabrudzenia
- uszkodzona tapicerka fotela kierowcy.